


机械制图



第11-12章习题

电子科技大学 机械电子工程学院




机械制图第11第12章习题及解答

第77页

第78页

78-1 试完成支座的焊接图，并标注尺寸（已知焊缝高为4，均为角焊缝）






技术要求


1. 各焊缝均采用手工电弧焊。
2. 切割边缘表面粗糙度 R_a 为12.5。
3. 所有焊缝不得有透熔或等缺陷。

4	圆筒	1	Q235-A	
3	支承板	1	Q235-A	
2	肋板	1	Q235-A	
1	底板	1	Q235-A	
序号	名称	数量	材料	备注
支 座			比例	1:1
			图号	




77-1.画吸气罩展开图。



77-2.求作直角弯管中半节的展开图。



77-3.画出方圆过渡管的展开图。



77-4. 画出斜切口正圆锥管的展开图。

