

机械制图（II） 教学日历

课程名称	机械制图（Ⅱ）					任课教师			
课程编号	22080225	总学时数	40	实验学时		上机学时	8	授课班级	
周 次	教 学 内 容								课外习题
第 1 次	组合体看图的方法和步骤，组合体尺寸标注								P34、p35、p36
第 2 次	复杂组合体的看图，作业评讲								p37、p38
课外	画组合体三视图练习（用三号图纸）								p39、P40、P41
第 3 次	基本视图、剖视图的基本概念、全剖视图								P42、p43、p44
第 4 次	半剖视图、局部剖视图、各种剖切方法								P45、p46、 p47（1、4、5） P48（2、3） P49（2、4）
第 5 次	断面图、简化画法和其它画法简介、螺纹的形成及结构要素、作业评讲								p50（1、2、4） P51、P52、P53、
第 6 次	螺纹的画法、螺纹的标注、螺纹连接件、螺纹连接件的连接件画法作业评讲								P54、P56、P57（1、 2、3、4、5）、P58
第 7 次	键及其连接、销及其连接、齿轮的画法、弹簧的画法、滚动轴承的画法								P59、P60、P61
第 8 次	零件图的作用和内容、零件图的表达方法和视图选择、零件图的尺寸标注								P63
第 9 次	零件图上的技术要求、表面粗糙度公差与配合、形位公差简介、作业评讲								P62
第 10 次	画零件工作图、看零件图、画零件草图（课外画）								P64(2)、画支架 零件草图
第 11 次	画零件工作图（用三号图纸画）								画支架零件工作 图
第 12 次	装配图的作用和内容、装配图的表达方法、画装配图的方法讲解虎钳装配图的画法								看虎钳零件工作 图 P66、P67
第 13 次	画虎钳装配图（用三号图纸,可安排在课外）								画虎钳装配图（
第 14 次	装配图的尺寸标注和技术要求的注写、装配图中零件的序号和明细表、装配结构简介、介绍齿轮减速箱、作业评讲								看齿轮减速箱零 件图 68~73
课外	画齿轮减速箱装配图（用 1 号图纸，可安排在周末）								课外画

第 15 次	看装配图，由装配图拆画零件图	P74~P76
第 16 次	复习、总结、作业评讲	P83~P84
第 17 次	计算机绘图上机实验（1）	P80
第 18 次	计算机绘图上机实验（2）	测试题
第 19 次	计算机绘图上机实验（3）	
第 20 次	计算机绘图上机实验（4）	